

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБОУ ЦППРК «РостОК»

Е.С. Салахутдинова

«30» ноября 2022 г.



СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра
образования Ставропольского края

Г.С. Зубенко

«30» ноября 2022 г.



СОГЛАСОВАНО

Председатель правления Буденновской
районной местной организации
Ставропольской краевой региональной
организации общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Е.И. Хачатурян

«30» ноября 2022 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (*вид*) объекта: **учреждение образования**
- 1.2. Адрес объекта: **Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Буденного, 71.**
- 1.3. Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **дополнительное образование детей и взрослых**
- 1.4. Сведения о размещении объекта:
- 1.4.1. отдельно стоящее здание 1 этажей, **760,5** кв.м;
- 1.4.2. часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- 1.4.3. наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **3020,42** кв.м.
- 1.5. Год постройки здания: **1913**, последнего капитального ремонта: - _____
- 1.6. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* - ;
капитального - **по необходимости.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.7. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» (ГБОУ ЦППРК «РостОК»)**

- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: **356800, Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Буденного, 71; тел. 8(86559) 7-29-26; E-mail: Rost-psi@mail.ru**
- 1.9. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): **оперативное управление**
- 1.10. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): **государственная**
- 1.11. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): **региональная**
- 1.12. Вышестоящая организация (*наименование*): **министерство образования Ставропольского края**
- 1.13. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3; тел./факс (8652) 37-23-60/ 37-23-94; E-mail: info@stavminobr.ru.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): **образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг:
- 2.2.1. **диагностика** - психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;
- 2.2.2. **коррекция и развитие** - активное психолого-педагогическое воздействие, направленное на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, устранение дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей и предъявляемыми к ним требованиями образовательной и социальной среды;
- 2.2.3. **консультирование** - оказание помощи детям и подросткам в самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости;
- 2.2.4. **просвещение** - содействие формированию у участников образовательного процесса психологической компетентности, а также потребностей в психологических знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных задач;

2.2.5. **профилактика** - выявление и предупреждение возникновения явлений социальной дезадаптации детей и подростков;

2.2.6. **экспертиза** - психолого-педагогическая оценка соответствия образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, с целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной среды;

2.2.7. **мониторинг** - специально организованное систематическое наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием обучающихся, воспитанников с учетом влияния образовательной среды;

2.2.8. **комплексное психолого-медико-педагогическое обследование** - диагностическое обследование, проводимое с целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении и подготовки по его результатам рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания, а также для подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций;

2.2.9. **организационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности специалистов.**

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) **дети от 0 до 18 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития*): **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (*количество обслуживаемых в день*), вместимость, пропускная способность - **от 44 до 80 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (*да, нет*).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (*описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта*): **маршрутное такси № 7, 17 (остановка «Горсад»)**, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 80-100 м;

3.2.2. время движения (пешком): 3-5 минут;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет);

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет;

3.2.6. перепады высоты на пути: есть (описать _____), нет;

3.2.7. их обустройство для инвалидов на коляске: да (_____), нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*> |
|-------|---|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН <***> | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Нет |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Нет |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<***> Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений – универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудников, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность);

<***> Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (объекта социальной инфраструктуры) для инвалидов и предоставляемых услуг

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*> |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |

| | | |
|---|---|----|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

<*> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов-колясочников.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимы:

ремонт покрытия пешеходных путей на прилегающей территории;

расширение дверных проемов входной группы;

установка пандусов на входе и на пути движения по зданию, включая пути эвакуации;

установка поручней вдоль стен;

установка комплексной системы информирования (акустической, визуальной, тактильной) на всех путях движения на прилегающей территории и в здании, включая пути эвакуации;

оборудование санитарно-гигиенического помещения для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|-------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания | Текущий ремонт, |

| | | |
|---|---|--|
| | (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):
 не нуждается;
 ремонт (текущий, капитальный);
 индивидуальное решение с ТСР;
 технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ при наличии финансирования
(при наличии финансирования и т.д.)

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К, У, О, С, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (К, У, О, С, У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
 Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), _____ прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности
[http:// dsreda.stavregion.ru /](http://dsreda.stavregion.ru/)

(наименование сайта, портала)

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «30» ноября 2022 г.

2. Акты обследования объекта: акт № 1 от «30» ноября 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте на 40 л.
8. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):
технический паспорт на 13 л.

Председатель рабочей группы:

Директор
ГБОУ ЦППРК «РостОК»



Е.С. Салахутдинова

Члены рабочей группы:

Председатель правления
Буденновской районной местной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»



Е.И. Хачатурян



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ ЦППРК «РостОК»

Е.С.Салахутдинова/
«30» ноября 2022 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности
объекта социальной инфраструктуры № 1**

«30» ноября 2022 г.

1. Наименование (вид) объекта

- 1.1. Полное наименование образовательной организации: Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» (ГБОУ ЦППРК «РостОК»)
- 1.2. Адрес объекта: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Буденного, 71.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- 1.3.1. отдельно стоящее здание 1 этажей, 760,5 кв.м;
- 1.3.2. часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- 1.3.3. наличие прилегающего земельного участка (да, нет): - кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1913, последнего капитального ремонта: -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -;
капитального – по необходимости

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» (ГБОУ ЦППРК «РостОК»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Буденного, 71; тел. 8(86559) 7-29-26; E-mail: Rost-psi@mail.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): министерство образования Ставропольского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3; тел./факс (8652) 37-23-60/ 37-23-94; E-mail: info@stavminobr.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

- 2.2.1. диагностика - психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;
- 2.2.2. коррекция и развитие - активное психолого-педагогическое воздействие, направленное на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, устранение дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей и предъявляемыми к ним требованиями образовательной и социальной среды;
- 2.2.3. консультирование - оказание помощи детям и подросткам в самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости;
- 2.2.4. просвещение - содействие формированию у участников образовательного процесса психологической компетентности, а также потребностей в психологических знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных задач;
- 2.2.5. профилактика - выявление и предупреждение возникновения явлений социальной дезадаптации детей и подростков;
- 2.2.6. экспертиза - психолого-педагогическая оценка соответствия образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, с целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной среды;

2.2.7. мониторинг - специально организованное систематическое наблюдение за интеллектуальным, личностным, социальным развитием обучающихся, воспитанников с учетом влияния образовательной среды;

2.2.8. комплексное психолого-медико-педагогическое обследование - диагностическое обследование, проводимое с целью своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении и подготовки по его результатам рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи, организации их обучения и воспитания, а также для подтверждения, уточнения или изменения ранее данных рекомендаций;

2.2.9. организационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельности специалистов.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети от 0 до 18 лет**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития): **да**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **от 44 до 80 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**).

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **маршрутное такси № 7, 17 (остановка «Горсад»),** наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **80-100 м;**

3.2.2. время движения (пешком): **3-5 минут;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**);

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - **нет;**

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - **нет;**

3.2.6. перепады высоты на пути: есть (описать _____), **нет;**

3.2.7. их обустройство для инвалидов на коляске: да (_____), **нет**.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания



| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***> |
|-------|--|--|
| 1 | Все категории инвалидов и МГН <***> в том числе инвалиды: | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Нет |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Нет |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<***> Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений – универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«Д» (дополнительная помощь сотрудников, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность);

<***> Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (объекта социальной инфраструктуры) для инвалидов и предоставляемых услуг

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***> |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

<***> Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **объект признан доступным условно для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов-колясочников.**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов необходимы:

ремонт покрытия пешеходных путей на прилегающей территории;
расширение дверных проемов входной группы;
установка пандусов на входе и на пути движения по зданию,
включая пути эвакуации;
установка поручней вдоль стен;
установка комплексной системы информирования (акустической,
визуальной, тактильной) на всех путях движения на прилегающей
территории и в здании, включая пути эвакуации;
оборудование санитарно-гигиенического помещения для всех
категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
|----------|---|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

<*> Указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ при наличии финансирования
(при наличии финансирования и т.д.)

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (К, У, О, С, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И (К, У, О, С, У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____
в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да, нет (подчеркнуть)

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да, нет (подчеркнуть)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да, нет (подчеркнуть)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности [http:// dsreda.stavregion.ru /](http://dsreda.stavregion.ru/)

5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

- | | |
|---|----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |
| 7. Результаты фотофиксации на объекте | на 40 л. |
| 8. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту); технический паспорт | на 13 л. |

Председатель рабочей группы:

Директор
ГБОУ ЦППРК «РостОК»



Е.С. Салахутдинова

Члены рабочей группы:

Председатель правления Буденновской
районной местной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



Е.И. Хачатурян

Приложение № 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» ноября 2022 г. № 1

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» (ГБОУ ЦППРК «РостОК»)

Адрес объекта: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Буденного, 71

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | есть | 01, 14 | отсутствует информация об ОСИ; у калитки неровная поверхность для прохода посетителей | Все | установить информацию на входе; забетонировать проход через калитку | ТР, ТСР |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | есть | 02, 03 | неровная поверхность; отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН | Все | ремонт поверхности асфальтового покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки | ТР, ТСР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | нет | 13 | Соответствует | Все | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | | установить информацию на входе; забетонировать проход через калитку, ремонт поверхности асфальтового покрытия к главному входу с нанесением цветовой и тактильной маркировки | ТР, ТСП |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|

<> Указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию | ДУ | да | 01, 02, 03, 13, 14 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - временно недоступно;

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» ноября 2022 г. № 1

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание: Государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» (ГБОУ ЦППРК «РостОК»)
Адрес объекта: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Буденного, 71

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|----------------|--|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | есть | 04, 05, 09 | неровная поверхность | все | ремонт поверхности | ТР, ТСП |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | нет | нет | отсутствие пандуса, поручней | К | установка пандуса, поручней | КР, ТСП |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | нет | 05, 10, 11 | недостаточный размер площадки | К | увеличение размера площадки | КР, ТСП |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | есть | 05, 06, 07, 29 | недостаточный размер дверного проема; несоответствие двери | К | расширение дверного проема, замена двери | КР, ТСП |
| 2.5 | Тамбур | есть | есть | 25, 33, 34 | перепад высот, отсутствие поручней | К | установка пандуса, поручней | ТР, ТСП |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | отсутствует системная информация на входе | все | ремонт поверхности наружной лестницы, установка наружного | ТР, ТСП |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | пандуса и в тамбуре, установка наружных поручней и в тамбуре, увеличение размера входной площадки, расширение проема входной двери, замена входной двери, организация системы информации с цветовым, звуковым и тактильным обозначением препятствий | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

2. Заключение по зоне:

3.

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|------------------------------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Входа (входов) в здание | ДУ | да | 04, 05, 06, 07, 09, 25, 29, 33, 34 | Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно;

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение № 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» ноября 2022 г. № 1

1. Результаты обследования:

3. Путь движения в здании: Государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» (ГБОУ ЦППРК «РостОК»)

Адрес объекта: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Буденного, 71

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|----------------|---|----------------------------------|--|------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды Работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания.) | есть | есть | 16, 17, 18, 26 | Отсутствие перекидных пандусов, поручней; отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений | все | установка перекидных пандусов, поручней; организация системы информации с цветовым, звуковым и тактильным обозначением препятствий | ТР, ТСР |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | нет | 35-40 | Отсутствие перекидных пандусов, | К | установка перекидных пандусов, | ТСР |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | нет | нет | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------|------|--------|---|-----|--|---------|
| 3.5 | Дверь | есть | есть | 35-40 | Отсутствие перекидных пандусов, | К | установка перекидных пандусов, | ТСР |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | есть | 27, 28 | Отсутствие фотолюминесцентной системы эвакуации (ФЭС) | все | установка люминесцентной системы эвакуации (ФЭС) | ТР, ТСР |
| | Общие требования к зоне | | | | | | установка перекидных пандусов, поручней; организация системы информации с цветовым, звуковым и тактильным обозначением препятствий, установка люминесцентной системы эвакуации (ФЭС) | ТР, ТСР |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|-------------------------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДУ | да | 16, 17, 18, 26, 27, 28, 35-40 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно;

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение № 4 (1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» ноября 2022 г. № 1

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта: Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» (ГБОУ ЦППРК «РостОК»)

Адрес объекта: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Буденного, 71

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|------------|--|-----------------------------------|--|--------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значим о для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | есть | 20, 21, 22 | отсутствуют схемы расположения кабинетов | Все | Установка схемы расположения кабинетов | Орг, ТР, ТСП |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | нет | нет | | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | нет | нет | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | нет | нет | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | нет | нет | | | | |
| | Общие требования к зоне | | | | | | Установка схемы расположения кабинетов | Орг, ТР, ТСП |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | есть | 20, 21, 22 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно;

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение № 4 (2)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» ноября 2022 г. № 1

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование объекта: Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» (ГБОУ ЦППРК «РостОК»)

Адрес объекта: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Буденного, 71

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | нет | нет | | | | |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД – временно недоступно;

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение № 4 (3)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» ноября 2022 г. № 1

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование объекта: Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» (ГБОУ ЦППРК «РостОК»)

Адрес объекта: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Буденного, 71

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | нет | нет | | | | |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДП-В - доступно частично всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ИСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «30» ноября 2022 г. № 1

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» (ГБОУ ЦППРК «РостОК»)

Адрес объекта: 356800, Ставропольский край, г. Буденновск, проспект Буденного, 71

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объект | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|------------------------------------|--|--------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значим о для инвали да (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | да | нет | 23, 35 | не обеспечена беспрепятственная доступность в санузел для инвалидов | Все | обеспечение беспрепятственной доступности и оборудование санузла для инвалидов | Орг, ТР, ТСР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | нет | нет | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | нет | нет | | | | |
| | Общие требования к зоне | | | | | | обеспечение беспрепятственной доступности и оборудование санузла | Орг, ТР, ТСР |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | а для инвалидов |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенических помещений | ВНД | да | 23, 35 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД - временно недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДУ | нет | 26-32 | Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно;

ВНД – временно недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

АНКЕТА № 1

(титульный лист, часть I)

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «РостОК» (ГБОУ ЦППРК «РостОК»)

1022603226678

ОГРН

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1.35.4) Образование дополнительное детей и взрослых

ОКВЭД

основной

ОКВЭД

дополнительный

ОКВЭД

дополнительный

Форма собственности | 13 (государственная собственность)

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | 75203 (государственные бюджетные учреждения)

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Директор

Салахутдинова
Елена Самигуллиевна

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. (код) 8(86559)7-29-26

Факс (код) 8(86559)7-29-26

E-mail объекта

Rost-psi@mail.ru

Юридический адрес объекта

356800

Ставропольский край, г. Буденновск, пр-т Буденного, 71

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

356800

Ставропольский край, г. Буденновск, пр-т Буденного, 71

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

Министерство имущественных отношений
Ставропольского края

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

355025

Ставропольский край,
г. Ставрополь, пл. Ленина, д. 1

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Министерство образования
Ставропольского края

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

355003

Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Ломоносова, 3

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Министр образования
Ставропольского края
Е.Н. Козюра

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

8(8652) 37-23-60

E-mail руководителя вышестоящей организации

<https://stavminobr.ru/>

| | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицей измерения) «Да» или «Нет» | Нормативное значение |
|--|-------------------|---|----------------------|
| <p>Наименование параметра, описание параметра для:</p> <ul style="list-style-type: none"> «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|------------------|-----|---------------------|-------------------|----|
| Подходы к объекту, пути движения | | | | | | | | | | |
| Пути пешеходного движения | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | 0,9 | Не менее 1,2 | п. 4.1.7, рис.Д.5 | |
| | | | | | (Ширина пешеходных путей «К» | м | нет | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 | |
| | | | | | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м | да | | п. 4.1.11 | |
| | | | | | Покрывые пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие | нет | | | |
| | | | | | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром или камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие | нет | | п.4.3.4, рис.Д.4 | |
| | | | | | Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С» | наличие | нет | | | |
| Наружные лестницы | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | | 0,35-0,4 | | |
| | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | | 0,12-0,15 | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | | Не менее 1,35 | | |
| | | | | | Ширина марша лестниц «О» | м | | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 | |
| | | | | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | наличие | | | п.5.2.11 | |
| | | | | | Дополнительные раздельные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | соответствие | | | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | | |
| | | | | | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | | |
| | | | | | Завершение поручня длиной марша лестницы «О», «С» | м | | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| Пандусы: стационарные | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | соотношение, (%) | | Не более 1,20, (5%) | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|---|---|---|---|--------------|-----------|---------------|---------------------|--|
| | | | | | Ширина между поручнями «К» (сравнения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)) | м | | 0,9-1,0 | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м | | 0,85-0,92 | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м | | 1,5 | п. 4.1.15, рис. Д.9 | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах изменения |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м | | 1,5 | | теневого |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 | использовать |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 | зону |
| | | | | | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С» | м | | 0,27-0,33 | п. 5.2.15 | |
| Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | | |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.6) | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | | Не менее 1,6 | | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 | |
| Входной узел | | | | | | | | | | |
| (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МПН, с поверхности земли) | | | | | | | | | | |
| Наружные лестницы | | | | | | | | | | |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,26 | 0,35-0,4 | | |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,12-0,13 | 0,12-0,15 | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Ширина марша лестниц «О» | м | 2,5 | Не менее 1,35 | | |
| | | | | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 | |
| | | | | | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие | | | п.5.2.11 | |
| | | | | | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» | соответствие | | | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Выделение цветом или фактурой краевых | наличие | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | судовой «О», «С», «У» | | | | | |
| | | | | | Завершение поручки длиной маршею лестницей «О», «С» | м | | 0,33-0,33 | п. 4.1.14 | |
| 2 | Пандусы стационарные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | соотношение, (%) | | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | м | | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Ширина между поручнями «К» | м | | 0,85-0,92 | | |
| | | | | | Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | | 0,7 | | |
| | | | | | Отражения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м | | | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м | | 1,5 | п. 4.1.15, рис. Д.9 | Самборные зоны 2.1х 2.1 в местах интенсивного использования |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем оконечных пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м | | 1,5 | | |
| | | | | | Поверхность, покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Завершение поручня длиной наклонной части пандуса «К», «С» | м | | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.) | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | | Не менее 1,0 | | |
| | | | | | Ширина пандуса «К» | (%) | | Не более 10% | п.5.2.13 | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | | | | | |
| 4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) | м | | Не менее 1,6 | | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | | Не менее 1,6 | | |
| 5 | Подъемники мобильные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | наличие | | | п. 4.1.14 | |
| | | | | | «К» | | | | | |
| 6 | Входные площадки | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|----------|---|---|---|---|--------------|-----------|----------------|-------------------------|----|
| Наименование зоны | | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Нител «К», «О», «С», «Г», «У» | нелице | да | | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Полосы «К», «О», «С», «Г», «У» | лице | да | | СП 135-101-2001, п.3.17 | |
| | | | | | Поверхность покрытия твердая, не допускающая скопления при заморозки «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | да | | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К» | м | 0,25 | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7 | |
| | | | | | Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К» | соответствие | 1,04x2,24 | | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К» | соответствие | | | п. 5.1.3 | |
| 7 Входные тамбуры | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 1 | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» | соответствие | 2,34 | Не менее 1,5 | 5.1.7. | |
| 8 Входные двери, в т.ч. тамбурные | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 1 | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Ширина в свету «К» | м | 0,77 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 | |
| | | | | | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м | | Не более 0,014 | | |
| 9 Контрастные полосы на прозрачных пологих дверях | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Полоса прямой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 5.1.5 | |
| | | | | | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | | |
| 0 Вестибли общественных зданий | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К» | м | | Не менее 1,0 | п. 5.1.8 | |
| | | | | | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С» | наличие | | | п. 5.5.6 | |
| | | | | | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» | наличие | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---------|---------------|----------------|----|-----------------------------------|
| Пути эвакуации внутри здания | | | | | | | | | | |
| Коридоры, переходы и другие здания 1 | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 1 | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | 1,45 | Не менее 1,5 | | п. 5.2.1 |
| Коридоры, переходы и другие здания 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | 2,0 | Не менее 1,5 | | п. 5.2.1 |
| Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров 1 | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 1 | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | 0,87 | Не менее 0,9 | | п. 5.2.4 |
| | | | | | Ширина «К» | м | 0,16 | Не более 0,014 | | п. 5.2.4 |
| | | | | | Высота порогов или перепад высот «К», «С», «С» | наличие | нет | | | п. 5.4.1 |
| Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | 1,07 | Не менее 0,9 | | п. 5.2.4 |
| | | | | | Ширина «К» | м | нет | Не более 0,014 | | п. 5.2.4 |
| | | | | | Высота порогов или перепад высот «К», «С», «С» | наличие | нет | | | п. 5.4.1 |
| Внутренние лестницы | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | 0,28 - 0,35 | | | п.6.11 СП 118.13330.2012 |
| | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | 0,13 - 0,17 | | | |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | 0,85-0,92 | | | |
| | | | | | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | 0,27-0,33 | | | п. 5.2.15 |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | наличие | | | | |
| | | | | | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | м | Не менее 1,35 | | | п. 5.2.11 |
| | | | | | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м | Не менее 1,05 | | | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |
| | | | | | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более | м | Не менее 1,05 | | | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | 0.4.1.14 | С |
| | | | | | | | | | | посторонние в помещении |

Лифты

| Название зоны | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | М | Не менее 1,7 | |
|---------------|---|---|--------------|---------------|--------------------------------|
| | | Ширина кабины «К» | М | Не менее 1,5 | п. 5.2.18 |
| | | Глубина кабины «К» | М | Не менее 0,95 | ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3 |
| | | Ширина дверного проема «К» | М | | ГОСТ Р 51631-2008, табл. 5.2.3 |
| | | Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м. «С» | соответствие | | |
| | | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф). «С» | соответствие | | |
| | | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г» | наличие | | п. 5.2.20 |
| | | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г» | наличие | | п. 5.2.20 |
| | | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С» | наличие | | п. 5.2.20 |
| | | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С» | наличие | | п. 5.2.20 |
| | | Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | п. 5.5.7 |

Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании

| | | | | |
|---|---|--|---------|-----------|
| Название зоны | | Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | п. 7.1.3 |
| Помещения, места приема МГН в административных зданиях | | | | |
| Название зоны | 0 | | | |
| | | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» | | |
| | | на одно рабочее место | кв.м | 12 |
| | | | | п. 7.1.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---------------|---|---|---|--|--------------|---|--------------|-----------------|----|
| | | | | | Продол между скамьями в общих раздевалных «К» | м | | Не менее 1,8 | п. 7.5.16 | |
| Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | Пандус: для подъема на сцену: ширина «К» | м | | Не менее 0,9 | п. 7.6.7 | |
| | | | | | Пандус для подъема на сцену: уклон «К» | % | | 8 | п. 7.6.7 | |
| | | | | | Отраждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К» | м | | 0,7 | п. 7.6.7 | |
| | | | | | Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К» | соответствие | | 0,9 | п. 7.6.7 | |
| | | | | | Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К» | наличие | | | п. 7.6.7 | |
| | | | | | Системы индивидуального проветривания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г» | наличие | | не менее 5 % | п. 7.1.11 | |
| | | | | | Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г» | соответствие | | | п. 7.1.12 | |
| | | | | | Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г» | наличие | | | п. 7.1.12 | |
| | | | | | Панелька для размещения переводчика жестового языка «Г» | наличие | | | п. 7.6.6, 7.7.3 | |
| | | | | | Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 7.5.6 | |

Санитарно-гигиенические помещения

(п. 5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевалных, универсальные кабины в уборных и душевых)

Доступная кабина в общей уборной

| Название зоны | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------------------|--|--|--|---|--|---------------|--------------------|--|
| | | | | | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | | Не менее 0,75 | | |
| | | | | | Ширина кабины «К» | м | | Не менее 1,65 | п. 5.3.3 рис. Д.11 | |
| | | | | | Глубина кабины «К» | м | | Не менее 1,8 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|--|---------|---|---------------|-----------------|----|
| | | | | | - настенными поручнями | наличие | | | | |
| | | | | | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О», «У» | наличие | | | п. 5.3.9 | |
| | | | | | Размеры кабины в плане: ширина «К»: | м | | Не менее 1,8 | п.5.3.7, табл.1 | |
| | | | | | Глубина «К» | м | | Не менее 1,8 | | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.3.6 | |
| | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефов у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» | м | | 1,35 | п.5.3.6 | |
| | | | | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» | м | | Не менее 2,4 | п.5.3.8 | |
| | | | | | То же, без скамей «К» | м | | Не менее 1,8 | п.5.4.1 | |
| | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (двери- стена-ручка, выключатели, санитарный прибор-пол, стена) «С» | наличие | | | | |
| Кабины душевые открытые и со сквозными проходами | | | | | | | | | | |
| Название зоны 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» | м | | Не более 0,48 | п. 5.3.5 | |
| | | | | | - ручным душем | наличие | | | | |
| | | | | | - настенными поручнями | наличие | | | | |
| | | | | | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О», «У» | наличие | | | п. 5.3.9 | |
| | | | | | Размеры кабины в плане: ширина «К»: | м | | Не менее 1,2 | п. 5.3.7 | |
| | | | | | Глубина «К» | м | | Не менее 0,9 | | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», | наличие | | | п. 5.3.6 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------|---|--------------|---------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | «О», «С», «Г», «У» | | | | | |
| | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» | м | | 1,35 | п.5.3.6 | |
| | | | | | Ширина прохода между рядами для пассажиров партерных со скамьями (с учетом скамей) «К» | м | | Не менее 2,4 | п.5.3.8 | |
| | | | | | То же, без скамей «К» | м | | Не менее 1,8 | п.5.3.8 | |
| | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (двери- стено-ручка, стено- выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С» | наличие | | | п.5.4.1 | |

Автостанки

Места для парковки автомобилей инвалидов

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------------|--|---------|-----|--|----------|--|
| Название зоны | 0 | 1 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | |
| Места для транспорта инвалидов «К», «О» | | | | | | наличие | да | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | п. 4.2.1 | |
| Расстояние от стоянки автопарковки инвалида до входа в здание «К», «О» | | | | | | м | 58 | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) | п. 4.2.2 | |
| Ширина зоны для парковки «К» | | | | | | м | 2,6 | 3,6 | п. 4.2.4 | |
| Длина зоны для парковки «К» | | | | | | м | 5,5 | 6,0 | п. 4.2.1 | |
| Обозначение стоянки автомашин инвалидов на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | | | | | | наличие | да | | | |
| Обозначение стоянки автомашин инвалидов на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | | | | | | наличие | да | | | |

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2; внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно представляется иная зона. Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудниками, проводящими анкетирование.

Заполнил Анкету: _____ Зона/зонами хозяйства: _____ Уникова Виктория Артемовна _____ « 20 ноября 2012 г. »
Тел: 8(86559)7-29-26 Должность: _____ (подпись)

Салахутдинова Елена Самигуловна

директор



М.П.

Пропиновано, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью
содержит 43 листов
директор ГБОУ ЦППРК «Росток»


А.Е.С. Салахутдинова

